Dennis CACHAU
30 rue des Gardes
35510 Cesson-Sévigné
SIRET : 12345678901234
demo@animalib.fr

COMPTE-RENDU CHEVAL (SOINS DENTAIRES) DU 23/10/2026

Motif : contrôle dentaire annuel

CLIENT

Sophie Bernard
Rue des Pyrénées
93290 Tremblay-en-France
sophie.bernard@example.com
0612345678

ANIMAL

Tornade
Espèce : cheval

COMPTE-RENDU GÉNÉRAL


Jument qui laisse tomber du foin et mâche sur la droite depuis un mois


Résistance à la main gauche sous la selle

Examen au pas-d'âne, jument calme

Pointes d'émail râpées, crochet de la 206 et rampe de la 311 réduits

ANOMALIES





DÉTAIL DES ANOMALIES

205 – Dent de loup

côté gauche

Arcade supérieure gauche (200)

Dent de loup mobile, gêne au mors : extraction à prévoir avec le vétérinaire.

206 – PM2 : Crochet

côté gauche

Arcade supérieure gauche (200)

Crochet rostral de 5 mm, réduit à la fraise.

207 – PM3 : Pointe d'émail côté gauche

208 – PM4 : Pointe d'émail côté gauche

209 – M1 : Pointe d'émail côté gauche

Arcade supérieure gauche (200)

311 – M3 : Rampe côté gauche

Arcade inférieure gauche (300)

Rampe caudale réduite de moitié, à reprendre au prochain contrôle.

Joue (arcade supérieure) : Ulcération 2 côtés

Tissus mous

Ulcérations de la joue en regard des pointes d'émail, cicatrisation attendue sous 10 jours.

CONSEILS AU PROPRIÉTAIRE

Foin humidifié pendant 3 jours, le temps que les joues cicatrisent

Reprise du travail avec mors dans une semaine

PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle dans 6 mois pour la rampe de la 311, puis contrôle annuel