Dennis CACHAU
30 rue des Gardes
35510 Cesson-Sévigné
SIRET : 12345678901234
demo@animalib.fr

COMPTE-RENDU CHEVAL (SELLAGE) DU 30/10/2026

Motif : contrôle de selle, dos sensible en arrière de la selle

CLIENT


Sophie Bernard
Rue des Pyrénées
93290 Tremblay-en-France
sophie.bernard@example.com
0612345678

ANIMAL

Tornade
Espèce : cheval
Race : Selle français
Naissance : 14/05/2016

SUIVI DU POIDS

Pesée du 30/10/2026	Depuis la précédente	Depuis le début du suivi
516 kg	**+9 kg (+1,8 %)**	**+18 kg (+3,6 %)**



30/10/2026	**516 kg**	+9 kg (+1,8 %)	Cette séance
10/07/2026	**507 kg**	+9 kg (+1,8 %)	
17/04/2026	**498 kg**		

COMPTE-RENDU GÉNÉRAL


Contrôle conseillé après le massage du 23/10 : dos sensible en arrière de la selle


Jument remusclée depuis la reprise du travail en juin (+18 kg), selle mixte 17,5 pouces achetée il y a deux ans

Selle posée sans tapis : pont au centre des panneaux, garrot dégagé de deux doigts seulement

Selle réglée sur place, essai monté concluant aux trois allures

ZONES SENSIBLES





DÉTAIL DES ZONES SENSIBLES

Garrot 2 côtés — Zones de sellage

Arcade devenue trop étroite avec la prise de muscle : garrot pincé, poils cassés des deux côtés.

Arrière de l'épaule côté gauche — Zones de sellage

La selle glisse vers l'avant à gauche et bloque le recul de l'épaule : cohérent avec le pli difficile à main droite.

Appui arrière de la selle 2 côtés — Zones de sellage

Panneaux tassés : la selle bascule vers le troussequin, marques de sueur sèches.

Dernière côte (limite de la selle) 2 côtés — Zones de sellage

Les panneaux arrivent à un doigt de la dernière côte : longueur de selle à ne pas dépasser.

Trapèze thoracique 2 côtés — **Longissimus** côté gauche — Muscles

AJUSTEMENTS RÉALISÉS

Arcade interchangeable passée de M à MW pour libérer le garrot

Reflocage des panneaux arrière, laine ajoutée à l'avant pour remettre la selle d'aplomb

RECOMMANDATIONS/CONSEILS

Tapis fin en coton, sans amortisseur épais le temps que le reflocage se tasse

Vérifier après chaque séance que les marques de sueur restent régulières sous les panneaux

PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle du reflocage dans 6 semaines, puis tous les 6 mois ou à chaque changement de morphologie